



## RENOVATIE PRINSENGRACHT

Het historische Amsterdamse grachtenpand dat u op de foto's ziet, was in de nok verwoest door een uitslaande brand. Op basis van de verbrande nok heeft men de oorspronkelijke constructie ingemeten en vervolgens ter plekke opnieuw getekend. Doordat grachtenpanden vaak 'standaard' scheef zijn, was dit de enige oplossing om een passend geheel te produceren en te leveren.

### Logistieke uitdaging

Naast de lastige bouwkundige aspecten vormde de ligging in hartje Amsterdam een logistieke uitdaging voor ons. Desondanks zijn we erin geslaagd de twee nieuwe nokken binnen een dag te leveren en monteren, perfect passend en inclusief dakplaten.

 **Assink Hout**

*De verbinding naar beter bouwwerk*

